

03. ОСК							
087.03.0.36. Электрогазосварщик	Химический. Установить местный отсос	УФ-излучение: При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
087.03.0.37. Машинист насосных установок (на металлечуку)	Химический: использовать средства индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.					
087.03.0.38. Оператор на пловых линиях	Химический: использовать средства индивидуальной защиты						
	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса					
04. Очистка							
05. Водопроводная сеть							
087.05.0.46. Слесари аварийно-восстановительных работ	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов. Тяжесть трудового процесса связана с особенностями выполняемой работы	Снижение тяжести трудового процесса					
087.05.0.47. Электрогазосварщик	Химический. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
	УФ-излучение: При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора					
087.05.0.48. Электрогазосварщик	Химический. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
	УФ-излучение: При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора					
087.05.0.49. Электрогазосварщик	Химический. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
	УФ-излучение: При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора					
087.05.0.50. Электрогазосварщик	Химический. Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны					
	УФ-излучение: При выполнении сварочных работ использовать средства индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора					